



Инструкция по сборке ППО-КП


Полка приборная из конструкционного профиля



1x



1x



1x




10x	10x	10x	4x	3x
T-гайка M8	8x16	M8	4,2x19	4x50

2x




1x



1


x2



8x16



2



3

