



Инструкция по сборке ППОО Полка для приборов и оборудования островная




2x



2x




2x




1


2x 2x10 	4x 10x20 	14x 5x55
4x 6x50 	4x 	4x
4x 	4x 40x40 	



2



3



4

